

ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧА ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/16 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ "МАЈДАН" У СМЕДЕРЕВУ

Питање 1: I ОПРЕМА КОТЛАРНИЦЕ - Тачка 1.20 "Сервис постојећих горионика "Огањ-7 производње Термоелектро" са дизама 4,5 и 6 галона. За рад на мазут урачунати замену дизни, подешавање сагоревања и мерење продукта сагоревања. За рад на природни гас обухватити сервисирање гасне рампе - комплетне, замену дизни, реглажу - подешавање рада горионика и мерење продукта сагоревања са давањем свих извештаја од стране овлашћене организације. Мерење емисије на излазу из ложишта подразумева да резултати мерења након првог пуштања у погон од стране овлашћеног сервисира морају бити у складу са важећим прописима.

У консултацији са сервисерима горионика дошли смо до сазнања да код сервисирања старих горионика, резултати мерења емисије после сервисирања нису у складу са важећим прописима. Може да се изврши сервисирање али добијени параметри нису у складу са важећим прописима.

Наше питање гласи: Да ли је довољно извршити сервисирање горионика и постићи максималне параметре од постојећег старог горионика иако они нису у складу са важећим прописима?

Одговор: Постојећи горионици Огањ-7 производње Термоелектро су свих ових година радили на мазут. Исти би требало да имају добре перформансе, али у сваком случају је потребно подешавањем сагоревања постићи оптималне резултате које ови горионици могу да дају.

Комисија